### Instructivo de Instalación

I ZAC M REV:00 **ENERO 2020** 

## Juego de conexión tipo CM-600 con manga removible

Los juegos de conexión tipo CM-600 catálogo ZAC M1-M3 están diseñados para conectar cables aislados en baja tensión, tamaño 8 - 4 /0 AWG, con un conectador múltiple BS marca Elastotecnica, para baja tensión (600 V) en sistemas de distribución subterránea.

# :PELIGRO!

Todos los equipos deben ser operados e instalados de acuerdo con reglas de trabajo individuales, locales y nacionales. Estas instrucciones no son un apoyo para todas las posibles contingencias. No toque o mueva productos energizados con la mano. Durante la instalación, si algún producto queda exageradamente distorsionado puede fallar. El contacto con solventes, aceite de transformador, aceite de motor o sustancias similares, degradan el nivel de aislamiento, si no son inmediatamente limpiados. Inspeccione los accesorios de posible daño y la compatibilidad de las partes. Este producto debe ser instalado únicamente por personal competente y consciente de las medidas de seguridad involucradas en el manejo de equipo eléctrico de bajo voltaje. Estas instrucciones no son un sustitutó de una capacitación adecuada y reafirmada con la experiencia. No seguir estas instrucciones puede ocasionar fallas, daño a los accesorios o un accidente serio.

PARA MÁS INFORMACION SOBRE LOS ACCESORIOS, RANGOS DE INSTALACION Y COMPATIBILIDAD CONTACTE A SERVICIO A CLIENTES DE ELASTOTECNICA.

### IMPORTANTE

- 2.-Cheque los componentes, revise tamaño y calibre del cable, daño. así como los accesorios a conectar.
- 1.-Lea el instructivo de instalación completo antes de empezar. 3.-Cheque el contenido del paquete y asegúrese que está completo y sin
  - 4.-Tenga todas las herramientas a la mano y mantenga la limpieza durante la instalación.

### Cada juego de conexión incluye:

- Una zapata de aluminio para calibres 8-2 AWG ó 1/0-4/0 AWG marca Elastotecnica.
- Un tornillo de acero con acabado tropicalizado 3/8". Una arandela de presión de acero con acabado tropicalizado para tornillo 3/8".
- Una manga removible M-1,M-2 ó M3 marca Elastotecnica (vertabla)
- Un sachet de silicon para 4 mangas.

Contenido del juego de conexión según el calibre del cable		
Calibre de	Manga removible que puede incluir el juego de conexión	Catálogo
8,6,4	Manga removible M-1	ZAC 8-4 M1
2,1/0,2/0	Manga removible M-2	ZAC 2 M2, ZAC1/0-2/0 M2

Manga removible M-3 ZAC 3/0-4/0 M3

#### Herramientas/accesorios necesarios:

- -Equipo de protección personal.
- -Herramienta para corte y pelado de cable.
- -Cinta métrica.
- -Cutter.
- -Cinta de aislar.
- -Cepillo de alambre.
- -Pinza hidráulica.
- -Torquímetro o maneral tipo T y dado 9/16.
- -Solución dieléctrica y paños para limpieza.

Para protección, transporte y manejo, los juegos de conexión se embalan en una charola de cartoncillo la cual contiene: 16 zapatas de aluminio (el calibre de la zapata depende del cable a instalar), 16 tornillos 3/8", 16 arandelas de presión (tropicalizados), 4 Sachet de silicon y 1 instructivo de instalación.


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



3/0, 4/0

Mida 30 mm para calibres 8-2 AW o 35 mm para calibre 1/0-4/0 AWG a partir del extremo superior del cable y haga un corte recto para retirar la cubierta aislante. Cepille el conductor.

- 2.- Cubra el conductor con cinta de aislar y lubrique con silicón.
- 3.-Introduzca la manaa removible cable. Retire la cinta de aislar del conductor y límpielo Retire el tapón plástico y con un cepillo de alambre. coloque la zapata de aluminio en el conductor en la posición que la instalación requiera.
- 4.- Comprima con pinza hidráulica, comience a comprimir aproximadamente 5 mm debajo de la cara de zapata y gire 90 ° cada compresión para prevenir deformación. sin sobreponerlas haga como mínimo dos compresiones. Si las hay , lime las aristas con "filo", resultantes de la compresión.
- 5.- Alinear la cara de la zapata con el ancla del Acople la arandela de presión al tornillo, conector. introduzca el tornillo en el barreno de la cara de atornillar, asegúrese que la zapata y comience а el tornillo está roscando bien, utilice el torquímetro a 20 (27.12 Nw-m= 276.5 Kgt-cm). Limpie cualquier Lb-ft impureza. Lubrique ligeramente con silicón el brazo del conector y deslice la manga removible hasta topar con la base del cuerpo del conector.



#### **NOTAS IMPORTANTES**


- 1.-Si el cable tiene costilla, desvanezca 4 cm, a 12 cm de la orilla.
- 2.-Por ningún motivo sustituya el silicón suministrado.

Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N,

3.-Cuando retire y ponga un tapón de conectador BS márca Elastotecnica, asegúrese de sujetarlo firmemente, comprimalo un poco (para hacer vacío en el tapón) y deslícelo hasta la base.









Colonia Ixtapacalco, Coyotepec, Estado de México C.P. 54666



S541697000 ( ventas@elastotecnica.com.mx ( www.elastotecnica.com.mx